

اتحادیه صنف رایانه و ماشینهای اداری کرمان
نرخنامه خدمات تخصصی دستگاههای کارتخوان سال ۱۴۰۲

	خدمات	مبلغ
۱	رفع تنپر دستگاه اس ۹۰	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۲	رفع تنپر دستگاه اس ۵۸	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۳	رفع تنپر دستگاه اس ۸۰	۱۷۵۰۰۰۰ ریال
۴	رفع تنپر دستگاه اس ۹۱۰ بایس زیر ۵۴	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۵	رفع تنپر دستگاه اس ۹۱۰ بایس بالای ۵۴	۳۰۰۰۰۰۰ ریال
۶	رفع تنپر دستگاه اس ۹۱۰ مینی	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۷	رفع تنپر دستگاه g2 چین	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۸	رفع تنپر دستگاه g2 مالزی	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۹	رفع تنپر دستگاه g3 چین	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۰	رفع تنپر دستگاه g3 مالزی	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۱	رفع تنپر دستگاه h9	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۲	رفع تنپر دستگاه d210 G	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۳	رفع تنپر دستگاه d210 b	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۴	رفع تنپر دستگاه وریفن ۶۸۰	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۵	رفع تنپر دستگاه وریفن ۶۷۵	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۶	رفع تنپر دستگاه وریفن ۶۷۰	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۷	رفع تنپر دستگاه p90	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۸	رفع تنپر دستگاه اس ۹۰ بایس بالا	۲۵۰۰۰۰۰ ریال

رئیس اتحادیه صنف
 علی صداقت نیا



اتحادیه صنف رایانه و ماشینهای اداری کرمان

نرخنامه خدمات تخصصی دستگاههای کارتخوان سال ۱۴۰۲

۱۹	اس ۹۰ پکس تعمیر و سرویس پرینتر	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۲۰	اس ۹۰ پکس تعویض پرینتر	۴۵۰۰۰۰۰ ریال
۲۱	اس ۹۰ پکس تعمیر و عیب یابی و تعویض قطعه	از ۱۵۰۰۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۲۲	تعویض پایه سیم کارت ۹۰،۵۸،۸۰	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۲۳	تعویض پایه سیم کارت ۹۱۰ بایس تا ۵۴	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۲۴	تعویض و تعمیر ای سی شارژ ۹۰،۵۸،۸۰	۱۷۰۰۰۰۰ ریال
۲۵	تعویض و تعمیر ای سی شارژ ۹۱۰	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۲۶	تعویض سوکت شارژ پکس ۹۰،۵۸،۸۰	۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۲۷	تعویض سوکت شارژ ۹۱۰	۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۲۸	تعویض سوکت شارژ و ریفن ۶۸۰،۶۷۵،	۱۷۰۰۰۰۰ ریال
۲۹	تعویض مگنت ریدی پکس ۹۰،۵۸،۸۰	۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰	تعویض ال سی دی پکس ۹۰، ۵۸،۸۰	۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۱	تعویض برد بی و a پکس ۹۰،۵۸،۸۰	۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۲	تعمیر برد b و a	بر اساس قطعه و سیم کشی و..
۳۳	عیب یابی دستگاه	۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۴	تعمیر ماژول آنتن پکس	۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۵	تعویض ماژول پکس	۷۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۶	تعمیر ماژول و ریفن	۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۷	تعویض ماژول و ریفن	۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۸	تعویض پایه سیم کارت و ریفن	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۹	تعویض ال سی دی و ریفن	۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۴۰	تعویض مگنت و ریفن	۱۰۰۰۰۰۰ ریال

رئیس اتحادیه صنف
علی صداقت نیا



اتحادیه صنف رایانه و ماشینهای اداری کرمان
نرخنامه خدمات تخصصی دستگاههای کارتخوان سال ۱۴۰۲

۴۱	تعمیر ال سی دی وریفن	۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۴۲	تعمیر آنتن وریفن	۷۰۰۰۰۰ ریال
۴۳	تعویض ای سی شارژ وریفن	۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۴۴	تعمیر سوکت شارژ وریفن	۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۴۵	تقویت آنتن پکس	۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۴۶	تقویت آنتن وریفن	۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۴۷	تعویض ای سی شارژ g2	۱۸۰۰۰۰۰ ریال
۴۸	تعویض آنتن g3	۱۸۰۰۰۰۰ ریال
۴۹	تعویض ال سی دی g2	۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۵۰	تعویض ال سی دی g3	۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۵۱	سرویس پرینتر پکس ۹۰,۵۸,۸۰	۱۵۰۰۰۰۰ ریال



تلفن رسیدگی به شکایات :

اتحادیه صنف رایانه : ۳۲۲۲۳۳۴۳

مدیریت بازرسی اتاق اصناف : ۳۲۲۳۶۲۱۲

سازمان صمت : سامانه ۱۲۴

آدرس اتحادیه صنف خیابان دکتر شریعتی کوچه ۲۱ (برق سابق)

WWW.SENFECOMPUTER.IR